

Service Information 2018-07

Zwei-Säulen-Spindelbühnen der Baureihe SL, Fertigungszeitraum ab 1996

1. technische Änderung:

Änderung der optischen Verschleißgrenze bei Hebebühnen die älter als 15 Jahre sind

2. Ersatzteiländerung:

Baugruppe Spindel mit Trag – und Sicherheitsmutter der Baureihe SL

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hebebühnen des im Betreff bezeichneten Typs wurden von uns seit 1996 bis heute in großen Stückzahlen in den Verkehr gebracht. Die hohe Qualität dieser äußerst erfolgreichen Produkte zeigt sich insbesondere daran, dass die meisten Hebebühnen dieser Baureihe bis heute im Werkstattbetrieb effektiv eingesetzt werden. Im Rahmen unserer permanenten sicherheitstechnischen Überwachung haben wir festgestellt, dass das Verschleißverhalten bei Hebebühnen, die ein Alter von 15 Jahren überschreiten, unterschiedlich ist, gegenüber dem Verhalten bei Hebebühnen jüngerer Modelle der gleichen Bauart.

Diesbezüglich werden nachfolgende Änderungen der herstellerspezifischen Überprüfungen von Hebebühnen dieser Baureihe laut Prüfbuch festgelegt.

1. Die Hebebühnen, welche ein Alter von **weniger als 15 Jahren** haben, unterliegen bezüglich des Austausches von Trag- und Sicherheitsmutter einem optischen Verschleißmaß von **2mm**.
2. Bei Hebebühnen, welche ein Alter von **mehr als 15 Jahren** haben, wird ein optisches Verschleißmaß von **1mm** als Verschleißgrenze festgelegt.
3. Für Hebebühnen, welche **älter als 15 Jahre** sind, muss immer das Komplettpaket:

„Spindel / Trag – und Sicherheitsmutter / Kopflager / Steuerseil / Schaltstößel“

(Spindel-Hebebühne mit Seilsteuerung)

bzw.

„Spindel / Trag – und Sicherheitsmutter / Kopflager“

(Spindel-Hebebühne mit elektronischer Gleichlaufsteuerung)

ausgetauscht werden.